13.1

Šiam 1979 m. gamybos autobusui KAVZ techninės apžiūros metu buvo nustatytas vienas didelis trūkumas - darbinio stabdžio stabdymo efektyvumas mažesnis nei nustatyta ir tas trūkumas buvo įvertintas:

DT - Bendras darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas, skaičiuojant pagal didžiausiąją leidžiamąją masę, yra mažesnis negu nustatytas.

<……..>

13.2



Trūkę 1987 m. gamybos autobuso MERCEDES BENZ priekiniai stiklai techninės apžiūros metu buvo įvertinti:

DT - Stiklas arba permatomas skydas (jeigu leidžiama naudoti) suskilęs, įtrūkęs, turi kitų neleistinų pažeidimų arba stiklo šviesos laidumas neatitinka nustatytų reikalavimų.

<……..>

13.3

Pažeistos 2006 m. gamybos automobilio VOLVO S80 kairės pusės durys techninės apžiūros metu buvo įvertintos:

DT - Durų, statramsčių, vyrių, spynų nėra (trūksta), jie yra išklibę arba turi kitų pažeidimų, galinčių turėti įtakos saugiam transporto priemonės eksploatavimui.

<……..>

13.4

Tamsinti priekiniai šoniniai 2007 m. gamybos automobilio BMW stiklai techninės apžiūros metu buvo įvertinti:

DT - Stiklas arba permatomas skydas (jeigu leidžiama naudoti) suskilęs, įtrūkęs, turi kitų neleistinų pažeidimų arba stiklo šviesos laidumas neatitinka nustatytų reikalavimų.

<……..>

13.5

Nepritvirtinti stabdžių sistemos vamzdeliai ir nepatikimai pritvirtinti trys 1996 m. gamybos automobilio NISSAN TERRANO ratai techninės apžiūros metu buvo įvertinti:

DT - Vamzdeliai įrengti netinkamai ir (arba) įrengti netinkamoje vietoje (nepritvirtinti);

DT - Rato tvirtinimo veržlės ar varžto nėra arba rato sujungimas su stebule nepatikimas (nesaugus) (trūksta trijų ratų tvirtinimo veržlių).

<……..>

13.6

Šio 2006 m. gamybos automobilio MAN prietaisų skydelyje nuolat švietė stabdžių ABS sistemos kontrolinė lemputė ir techninės apžiūros metu toks trūkumas buvo įvertintas:

DT - Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Įspėjamasis įtaisas rodo, kad sistema veikia blogai.

<……..>

13.7

Tokios 2003 m. gamybos automobilio FORD FIESTA padangos techninės apžiūros metu buvo įvertintos:

DT - Padanga stipriai pažeista arba įrėžta (perpjauta) ir tai gali kelti grėsmę eismo saugumui (Visos keturios).

<……..>

13.8

Trūkęs šios cisternos antros ašies skersinis lonžeronas techninės apžiūros metu buvo įvertintas:

DT - Laikančiosios konstrukcijos išilginiai ir (ar) skersiniai lonžeronai deformuoti, įtrūkę ar perlūžę.

<……..>

13.9

Tikrinant šio 1998 m. gamybos VW TRANSPORTER stovėjimo stabdžio efektyvumą nutrūko stabdžio valdymo trauklė. Apžiūros metu taip pat buvo nustatyti ir kiti trūkumai. Šie trūkumai buvo įvertinti:

DT - Stabdžių sistemos lynai, traukės, svirtys, jungtys. Lynas, traukė arba jungtis nesaugi (nepatikima) (Nutrūko stovėjimo stabdžio trauklė).

DT - Purvasaugių nėra arba jie stipriai pažeisti ir neatlieka savo funkcijų.