

## 4.1



Šis 2000 m. gamybos Ford Focus priekinio stiklo pažeidimas techninės apžiūros metu buvo įvertintas:

DT - 3.2.a) Stiklų būklė. Stiklas arba permatomas skydas suskilęs, įtrūkęs, turi kitų neleistinių pažeidimų arba stiklo šviesos laidumas neatitinka nustatytų reikalavimų.

Matome **III** zonoje pažeistą priekinį stiklą. Šis stiklo pažeidimas įvertintas „DT“ dėl per didelio įmušimo skersmens. Stiklo pažeidimas šioje stiklo zonoje gali būti įvertintas ir „NT“ tik jeigu neviršija leidžiamų pažeidimo ribų.


Reikalavimai transporto priemonių stiklams nustatyti Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų 1 priedo 3 grupėje.

### 3. MATOMUMAS.

#### 3.2. Stiklų ir jų būklės reikalavimai

3.2.5. Stiklas neturi būti įtrūkęs, suskilęs, įmuštas ar kitaip pažeistas, jei dėl to gali padidėti vairuotojo, keleivių ar kitų eismo dalyvių sužalojimo pavojus arba jei tai gali turėti įtakos vairuotojo matymo laukui. Priekinio stiklo pažeidimų aprašas yra pateiktas Techninių reikalavimų 1 priedo 1 priedėlyje “Priekinio stiklo pažeidimų aprašas”

**III zona** – vairuotojo ir keleivio valytuvų nuvalytas stiklo paviršiaus plotas žemiau linijos **a-a**



#### **Leidžiami**

pažeidimai ir įmušimai, kurių  $d \leq 5$  mm ir  $D \leq 20$  mm.

Pažeidimai ir įmušimai gali turėti įtrūkimų, kurie išeina už įmušimo krašto ribų ir kurių ilgis (L) neribojamas.

Įmušimo vietoje gali būti pažeistas tik vienas stiklo sluoksnis.





Nuotraukose pateikta priekabos stabdžių sistemos ABS veikimo patikrinimo procedūros eiga. Įjungus “degimą” automobilio prietaisų skydelyje patikrinamas sistemų kontrolės lempučių veikimas. Po tam tikro laiko sistemų, kuriose nenustatoma trikčių, kontrolės lemputės užgesa. Šiuo atveju net ir užvedus variklį lieka šviesti priekabos stabdžių sistemos ABS kontrolės lemputė, rodanti triktį. Pasiekus apie 5 km/val. greitį ABS kontrolės lemputė užgeso. Tai rodo, kad priekabos stabdžių sistemos ABS veikia tinkamai.

Priekabos stabdžių sistemos ABS patikrinimo procedūra atlikta pagal JT EEK Nr. 13 taisyklės reikalavimus.