

## 9 grupė. Papildomi reikalavimai lengviesiems automobiliams taksi

Kodas	<b>Išorinė išvaizda</b>			
901				
<b>Techniniai reikalavimai</b>				
<p>1. Išorinės kėbulo detalės turi būti geros estetiškos išvaizdos: nedeformuotos, nepaveiktos korozijos, nudažytos tam skirtais dažais.</p> <p>2. Turi būti visi gamintojo numatyti išoriniai apdailos elementai.</p> <p>3. Stiklai turi būti nepažeisti.</p> <p>4. Lengvasis automobilis taksi turi būti apipavidalintas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatytus reikalavimus.</p> <p>Kontrolė atliekama apžiūrint.</p>				
<b>Techninės būklės vertinimo kriterijai</b>		<i>NT</i>	<i>DT</i>	<i>DE</i>
blogos estetiškos išvaizdos			X	
nėra išorinių apdailos elementų			X	
pažeisti stiklai			X	
apipavidalinimas neatitinka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatytų reikalavimų			X	

Kodas	<b>Durys, bagažinės dangtis</b>			
902				
<b>Techniniai reikalavimai</b>				
<p>1. Turi lengvai atsidaryti ir užsidaryti.</p> <p>2. Turi patikimai fiksuotis uždarytoje padėtyje.</p> <p>3. Durų langų kėlikliai privalo veikti.</p> <p>4. Durų rankenos turi būti nepažeistos.</p> <p>5. Lengvieji automobiliai taksi turi turėti ne mažiau kaip 3 šoninės durys.</p> <p>Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.</p>				
<b>Techninės būklės vertinimo kriterijai</b>		<i>NT</i>	<i>DT</i>	<i>DE</i>
sunkiai atsidaro ar užsidaro			X	
nepatikimai fiksuojasi uždarytoje padėtyje			X	
neveikia langų kėlikliai			X	
pažeistos durų rankenos			X	
įlipimas ir išlipimas neatitinka reikalavimų			X	

Kodas	<b>Salonas ir bagažinė</b>			
903				
<b>Techniniai reikalavimai</b>				
<p>1. Turi būti tvarkingi ir geros estetiškos išvaizdos: sėdynės, salonas ir jo apdaila, bagažinė turi būti švarūs ir nepažeisti.</p> <p>2. Turi būti įrengti sėdynėse galvos atlošai, jeigu jie numatyti gamintojo.</p> <p>Kontrolė atliekama apžiūrint.</p>				
<b>Techninės būklės vertinimo kriterijai</b>		<i>NT</i>	<i>DT</i>	<i>DE</i>
netvarkingi ar blogos estetiškos išvaizdos			X	
nėra įrengtų sėdynėse galvos atlošų, kai jie numatyti gamintojo			X	

Kodas	<b>Atpažinimo ženklas-plafonas</b>			
904				
<b>Techniniai reikalavimai</b>				
<p>1. Turi įsijungti/išsijungti apšvietimas, išjungus/įjungus taksometrą.</p> <p>2. Turi būti be didesnių pažeidimų.</p> <p>3. Turi atitikti savivaldybės nustatytus reikalavimus.</p> <p>Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.</p>				
<b>Techninės būklės vertinimo kriterijai</b>		<i>NT</i>	<i>DT</i>	<i>DE</i>
nėra plafono			X	
neveikia arba veikia netaisyklingai			X	
turi didesnių pažeidimų			X	
neatitinka savivaldybės nustatytų reikalavimų			X	

Kodas	<b>Taksometras</b>			
905				
<b>Techniniai reikalavimai</b>				
<p>Turi būti užplombuotas ir nustatyta tvarka metrologiškai patikrintas.</p> <p>Kontrolė atliekama apžiūrint.</p>				
<b>Techninės būklės vertinimo kriterijai</b>		<i>NT</i>	<i>DT</i>	<i>DE</i>
neužplombuotas ar laiku metrologiškai nepatikrintas			X	

Kodas	<b>Valstybinio numerio ženklai</b>		
906			
<b>Techniniai reikalavimai</b>			
<p>Turi būti taksi automobilio valstybinio numerio ženklas.</p> <p>Kontrolė atliekama apžiūrint.</p>			
<b>Techninės būklės vertinimo kriterijai</b>	<i>NT</i>	<i>DT</i>	<i>DE</i>
nėra taksi valstybinio numerio ženklas		X	