

15.1



Ši 1991 m. gamybos priekaba techninės apžiūros metu buvo įvertinta kaip atitinkanti techninius reikalavimus. Kadangi priekaba yra be identifikavimo numerio, todėl jos nuotraukos yra įkeltos į techninės apžiūros informacinę sistemą

<.....>

15.2



1999 m. gamybos automobiliui VW GOLF techninės apžiūros metu buvo nustatytas neutralizavimo sistemos trūkumas:

DT - Gamintojo įrengtos išmetamųjų dujų neutralizavimo įrangos nėra, pakeista jos konstrukcija, ji pažeista ar neveiksminga.

Pakartotinės techninės apžiūros metu išmetamųjų dujų neutralizavimo įranga buvo pakeista nauja.

<.....>

15.3



Techninės apžiūros metu patikrinus šio 2006 m. gamybos automobilio BMW įvairių sistemų kontrolės lemputes ir jų veikimą, trūkumų nebuvo nustatyta.

<.....>

15.4



1999 m. gamybos automobiliui AUDI A3 techninės apžiūros metu buvo nustatytas neutralizavimo sistemos trūkumas:

DT - Gamintojo įrengtos išmetamųjų dujų neutralizavimo įrangos nėra, pakeista jos konstrukcija, ji pažeista ar neveiksminga (pjautas išmetimo vamzdis prie katalizatoriaus).

<.....>

15.5



2003 m. gamybos automobiliui taksi CITROEN techninės apžiūros metu nustatyti trūkumai

DT - Saugos diržas pažeistas

NT - Buferiai, šoninė apsauga ir galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone. Sudedamoji dalis neatitinka nustatytų reikalavimų

<.....>

15.6



Toks 1997 m. gamybos automobilio taksi PEUGEOT slenksčio pažeidimas techninės apžiūros metu įvertintas

DT - Pernelyg didelis korozijos poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui)

<.....>

15.7



Šio 1999 m. gamybos FORD FOCUS koroziniai priekinės pakabos skersinio pažeidimai techninės apžiūros metu įvertinti:

DE - . Pakabos torsionai, kreipiančiosios svirtys, trikampės svirtys, pakabos strypai. Sudedamoji dalis lūžusi, įtrūkusi, pernelyg pažeista korozijos ir (ar) turi kitų pažeidimų, galinčių turėti įtakos saugiam transporto priemonės eksploatavimui

<.....>

15.8



Šiam 2006 m. gamybos motociklui HONDA techninės apžiūros metu buvo nustatyta eilė trūkumų:

DT - Valstybinio numerio ženklas (-ai) ir (ar) tvirtinimas transporto priemonėje neatitinka nustatytų reikalavimų arba numerio ženklas (-ai) netvirtai pritvirtintas (-i) ir gali nukristi.

DT - Galinio valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas. Žibintas nepatikimai (netinkamai) pritvirtintas.

<.....>



Šiam 1994 m. gamybos motociklui YAMAHA techninės apžiūros metu buvo nustatyta eilė trūkumų. Pateikiami kai kurie jų:

DT - Transporto priemonės tikrinami duomenys ir (ar) dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų (sėdimų vietų skaičius).

DT - Stabdymo signalo žibintai. Žibintas nepatikimai (netinkamai) pritvirtintas (neužtikrinti būtini matomumo kampai).

DT - Išmetamųjų dujų triukšmo slopinimo sistemos sudedamoji dalis yra išklibusi, nepatikimai pritvirtinta, turi pažeidimų ar sistema yra perdirbta, kai dėl šių priežasčių triukšmo lygis gali padidėti.

DT - Triukšmo lygis viršija nustatytuose reikalavimuose nustatytą didžiausią leidžiamą triukšmo lygį

<.....>

15.10



Toks 2001 m. gamybos FORD TRANSIT pakabos šarnyro remontas techninės apžiūros metu įvertintas:

DT - Pernelyg didelis lanksto, lankstinės jungties elementų sudilimas (klibėjimas lankstinėje jungtyje) (privirintas pakabos šarnyras)

<.....>

15.11



Toks 1992 m. gamybos automobilio VW GOLF dugno remontas techninės apžiūros metu įvertintas:

DT - Dugnas nesaugus, netvirtas arba labai apgadintas (netinkamai suremontuotas).

<.....>